

# Produktinformation

Gäller: Etac Prio

## Dynamiskt bäckenstöd

etac®

Det dynamiska bäckenstödet på Prio sb 50 och 55 har varit begränsat i sin justering p.g.a. vajerns dragning genom "fickan" på bandet. Vi har därför sett över samtliga bredder och gjort några mindre justeringar.

Det vänstra bandet av det dynamiska bäckenstödet har förkortats 3 cm med oförändrat justeringsintervall. Bandet är samma för alla sittbredder. Denna förändring gör att "fickan" på det högra bandet blir mer centrerad och vajerns längd blir därmed tillräcklig. Vajern är oförändrad.

Sb 50 och 55 får nu samma högra band då längden är tillräckligt för båda bredderna. Längden på det högra bandet motsvarar tidigare sb 50 och innebär för sb 55 att draglängden för vajern ytterligare reduceras.

Sb 40 har "fickan" flyttats 3 cm längre från centrum på det högra bandet, detta för att kompensera för justeringen som gjorts av det vänstra bandet.

Nytt artikelnummer för Dynamiskt bäckenstöd 50/55, övriga artikelnummer är oförändrade.

Ändringarna införs fortlöpande, samtliga förändringar beräknas vara genomförda 2024 vecka 2.



Dynamiskt bäckenstöd, monterad på Prio



Det nya bandet, där "fickan" har flyttats 3 cm åt höger

Benämning ny artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bäckenstöd dynamiskt B50/55	kpl Prio 3A	28999
<b>Leverans: Samtliga förändringar beräknas genomförda</b>		Vecka 2, 2024

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Bäckenstöd dynamiskt B50	kpl Prio 3A	28706
Bäckenstöd dynamiskt B55	kpl Prio 3A	28707
<b>Utgår: Samtliga förändringar beräknas genomförda</b>		Vecka 2, 2024

2024-01-02 ID: P32046A

1/1

Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

etac®  
Creating Possibilities